

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول

نظام آلي لتخريم وقص الصفائح

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

- I. الملف التقني: الصفحات {24/1، 24/2، 24/3، 24/4، 24/5} .
II. ملف الأجوبة: الصفحات {24/6، 24/7، 24/8، 24/9، 24/10، 24/11} .

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 24/11، 24/10، 24/9، 24/8، 24/7، 24/6} .

I. الملف التقني


1- وصف وتشغيل:

يمثل الشكل (1) الموجود على الصفحة (24) نظام آلي يقوم بتخريم أربع ثقوب على شريط معدني ثم قصه حسب طول محدد.

تم عملية التخريم والقص كما يلي :

- عند الضغط على زر انطلاق الدورة (Dcy)، يشغّل المحرك (Mt=1) لبسط وتقديم الشريط المعدني على الطاولة حتى وضعيّة التخريم التي يكشف عنها الملقط s .
- التأثير على s يؤدي إلى توقف المحرك (Mt=0) وتنبيّت الشريط بخروج ساق الدافعة A .
- التأثير على الملقط a_1 يؤدي إلى إنجاز الثقب بنزول ساق الدافعة B .
- عند الضغط على b_1 ، تبدأ عملية القص بصعود ساق الدافعة C .
- الضغط على c_1 يسمح بعودة ساق الدافعة C .
- التأثير على c_0 يؤدي إلى عودة ساقي الدافعتين A و B لتحرير الصفيحة.
- التأثير على الملقطين a_0 و b_0 يؤدي إلى صعود ساق الدافعة D لإجلاء الصفيحة نحو السلة.
- عند الضغط على d_1 ، تعود ساق الدافعة D وتنتهي الدورة عند الضغط على d_0 .

نظام آلي لتخريم و قص الصفائح



الشكل (1)

2- المنتج محل الدراسة :

نقترح دراسة المحرك المخض الذي يتحكم في بسط وتقديم الشريط المعدني (الممثل على الصفحة 24/3).

3- سير الجهاز :

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (2) الى عمود الخروج (10) بواسطة المتنسنان الأسطوانية ذات

أسنان قائمة { (20) } و { (23) } و { (23) } .

4- معطيات تقنية :

- استطاعة المحرك $N_m = 1500 \text{ tr/mn}$ - سرعة دوران المحرك $P_m = 2 \text{ Kw}$

- المتنسن { (3) ، (3) } : $Z_3 = 20$ $d_{23} = 80 \text{ mm}$

5- العمل المطلوب :

1.5- دراسة الإنشاء : (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي : اجب مباشرة على الصفحتين (24/6) و (24/7).

ب- تحليل بنوي :


1- دراسة تصميمية جزئية: اتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (24/8).

2- دراسة تعريفية جزئية: اتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (24/8).

2.5- دراسة التحضير : (7 نقاط)

أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: اجب مباشرة على الصفحتين (24/9) و (24/10).

ب- آليات : اجب مباشرة على الصفحة (24/11).




تجارة		حلقة مرنة للجوف	1	28
تجارة		حلقة مرنة للعمود	1	27
تجارة		خابور متوازي	1	26
	S235	لجاف	1	25
تجارة		حلقة مرنة للعمود	1	24
	C40	عجلة مسننة	1	23
تجارة		مدحروجة ذات صف واحد من الكريات بتعامس نصف قطري	1	22
تجارة		مدحروجة ذات صف واحد من الكريات بتعامس نصف قطري	1	21
	C40	عمود مسنن	1	20
تجارة		فاصل مسطح (غير ضاهر)	1	19
تجارة		برغى H	6	18
تجارة		فاصل مسطح	1	17
تجارة		سدادة تزييت (غير ضاهر)	1	16
تجارة		خابور متوازي	1	15
	C40	عجلة مسننة	1	14
		وسادة بكتف	1	13
		وسادة بكتف	1	12
تجارة		فاصل كتامة ذو شفة	1	11
	25CrMo4	عمود	1	10
	EN-GJL200	غطاء	1	9
	EN-GJL200	كارتر من جزئين (8B + 8A)	1	8
تجارة		برغى H	1	7
تجارة		حلقة استناد	1	6
تجارة		خابور متوازي	1	5
	S235	لجاف	1	4
	C40	ترس	1	3
	25CrMo4	عمود محرك	1	2
تجارة		محرك كهربائي	1	1
ملاحظات	مادة	تعيينات	رقم	عدد
Echelle 3:5			اللغة	
				Ar

محرك - مخفض

ملف الموارد


خابور متوازی شکل B

d	a	b	j	K	L
$17 < d \leq 22$	6	6	0.25	$d+2.8$	14à 70
$22 < d \leq 30$	8	7	0.25	$d+3.3$	18à90
$30 < d \leq 38$	10	8	0.4	$d+3.3$	22à110




مدرجة ذات صف واحد من الکريات بتماس نصف قطرى

d mm	D mm	B mm	r mm
25	47	12	0.6
	52	15	1
	62	17	1.1
30	55	13	1
	62	16	1
	72	19	1.1




فاصل ذو شفتين

d	D	E
30	40	
	42	
	47	7
	52	
	62	



حلقة مرننة للأعمدة




d	d1	S1	S2	m
20	19	1.3	1.2	1.5
25	23.9	1.3	1.2	1.65
30	28.6	1.6	1.5	2.1

المواد المقترحة لصنع الوسادة

المادة 4	المادة 3	المادة 2	المادة 1
EN-GJL200	CuSn9P	38Cr4	S235


أدوات القطع



II- ملف الأجوية


1.5- دراسة الإنشاء:

4- اتمم الرسم التخطيطي الحركي :



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1.5- انجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" :



2.5- ما هي وظيفة هذا الشرط ؟

3.5- علماً أن التوافق الموجود بين القطع (12) و (10)

Ø 30 H7f6 هو

* احسب هذا التوافق، مستعيناً بملف الموارد :


* ما نوع هذا التوافق :

* هل يلائم هذا الترکيب؟

* برب إجابتك؟


أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي :

1- اكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي :



2- اكمل المخطط التجمعي للمخفض بوضع مختلف

وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول :



صياغة الوظيفة	الوظيفة

3- اتمم جدول الوصلات الحركية :

الوصلة	الرمز	الوصلة	القطع
			(3)/(2)
			(20)/(8)
			(23)/(20)
			(10)/(9-8)

- حساب الجهود القاطعة:

6- تم التوجيه الدوراني بين العمود (10) والمجموعة (9) ، الجسم (8) } بواسطة وسادتين (12،13) 1- مستعيناً بملف الموارد، حدد مادة صنع الوسادة (13)

- حساب عزوم الانحناء:

2- اشرح تعينها :

3- اذكر سلبيات التوجيه بوسادات :

4- ما هو الحل الذي تقتربه لتحسين التوجيه :

7- دراسة المتنس (3) و (23) :

المعطيات: $h_a = 2\text{mm}$ ، $d_{23} = 80\text{mm}$ ، $Z_3 = 20$ احسب :

1- المديول : m

2- Z_{23}

3- d_3

4- $r_{3/23}$

5- النسبة الإجمالية للمخفض علماً أن $r_{20-14} = 1/2$

6- استنتج سرعة الخروج : N_{10}

8- دراسة مقاومة المواد :

نفرض أن العمود (20) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:

$$R_A = 200 \text{ N} \quad F_1 = 800 \text{ N}$$

$$R_C = 800 \text{ N} \quad F_2 = 200 \text{ N}$$

سلم القوى: $1 \text{ mm} \longrightarrow 20 \text{ N}$

سلم العزوم: $1 \text{ mm} \longrightarrow 300 \text{ N.mm}$

- احسب الجهود القاطعة وعزوم الانحناء ثم ارسم المخططات البيانية لها.


ب- تحليل بنائي :

1- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.

مستعينا بملف الموارد انجز ما يلي:

- تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (10) والمجموعة {(الجسم(8)، الغطاء(9)} بتغيير الوسادتين (12) و(13) بدرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق الوصلة الإنزامية قابلة للفك بين العجلة (14) والعمود (10).
- ضمان الكتمامة باستعمال فاصل ذو شفتين.


المقياس 1:1



2- دراسة تعريفية جزئية : مستعينا بالرسم التجميلي (الصفحة 3/24) ، اتمم الرسم التعريفي للعمود (10) ،


مع تحديد الأقطار الوظيفية والسماحات الهندسية وحالات السطوح.

المقياس 1:2



2.5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع:




- نريد دراسة وسائل وطرق صنع العجلة المنسنة (14)

المصنوعة من المادة C40 (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- وتيرة التصنيع: 1000 قطعة شهرياً لمدة 3 سنوات.

- السمك الإضافي للتشغيل . 2mm

1- انجز الشكل الأولي للخام؟



الخشونة العامة: $Ra=3.2$

$m=2$ المديول :

4.5	\equiv	0.1	3
7	\odot	ϕ 0.2	3
3	\perp	0.1	1
8	\odot	ϕ 0.2	3
3	\odot	ϕ 0.2	B1

2- ما هي طريقة الحصول على هذا الخام ؟

3- يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية :

$\{(8)\}$ ، $\{(7) - (2)\}$ ، $\{(6) - (5) - (4) - (3)\}$ ، $\{(1)\}$


اتم جدول السير المنطقي للصنع :

منصب العمل	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	100
.....	200
.....	$\{(7), (2)\}$	300
.....	400
نحت المنسنات	$\{(8)\}$	500
.....	مراقبة نهائية	600

4- عقد المرحلة :


مستعينا بملف الموارد، انجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع السطوح { (2)، (7) }، علما أن الورشة مجهزة بالآلات للعمل بسلسلة صغيرة ومتوسطة.

العنصر :	المجموعة :	عقد المرحلة
السلسلة :	المادة :	
الآلية :	المنصب :	




أدوات		عناصر القطع				العمليات	رقم
المراقبة	القطع	V_f (mm/mn)	f (mm/tr)	N (tr/mn)	V_c (m/mn)		
			0 , 1		40		

ب- آليات :



1- اتم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي لتخريم وقص الصفائح؟

2- اتم المعيق الهوائي لسير هذا النظام الآلي:



انتهى الموضوع الأول

صفحة 11 من 24

الموضوع الثاني:

نظام آلي لتشحيم المدحّرات

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

- أ - الملف التقني: الصفحات { (24\17), (24\16), (24\15), (24\14), (24\13), (24\12) }
ب - ملف الأجوبة: الصفحات { (24\24), (24\23), (24\22), (24\21), (24\20), (24\19), (24\18), (24\17), (24\16), (24\15), (24\14), (24\13) }


ملاحظة:

يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته داخل الورقة المزدوجة للإختبار

أ - الملف التقني

1 - تحديد الموقع:


ينتمي النظام الآلي المراد دراسته لسلسلة تجميع عناصر المدحّرة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى بفواصل كتمامة وفق التسلسل الآتى:



2 - تقديم النظام:

يسمح النظام الممثل في الشكلين (1) و (2) (الصفحة 13\24)، بتشحيم المدحرة وفق المراحل الآتية:

- تغذية منصب التشحيم عن طريق بساط التغذية.
- دفع المدحرة إلى منصة التشحيم بواسطة الدافعة (A).
- رفع المدحرة إلى المشتم (للتشحيم) بواسطة الدافعة (B).
- إخلاء المدحرة نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة (C).



3 - منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة مخض السرعة (الصفحة 15\24) لنقل الحركة من المحرك إلى بساط التغذية (12).

3-1 سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (1) إلى بساط التغذية (12) عن طريق المنسنات (20)/(18)/(8) والطبل (11).

3-2 معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك $N_m = 1500 \text{ tr/mn}$ - سرعة دوران المحرك $P = 1,5 \text{ Kw}$

- المنسنات { (20) و (18) و (8) } أسطوانية ذات أسنان قائمة.

- المنسن { (20\1) } :

$m=2 \quad Z_8=48 \quad Z_{18}=18$: { (8\18) }

4- العمل المطلوب:

1.4 دراسة الإنشاء: (13,5 نقطة)

أ - تحليل وظيفي: اجب مباشرة على الصفحات (24\18)، (24\19)، (24\20).

ب - تحليل بنوي:

1 - دراسة تصميمية جزئية: اتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (24\21).


2 - دراسة تعريفية جزئية: اتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (24\21).

4-2 دراسة التحضير: (6,5 نقطة)

أ - تكنولوجيا وسائل الصنع: اجب مباشرة على الصفحة (24\22).

ب - تكنولوجيا طرق الصنع: اجب مباشرة على الصفحات (24\23)، (24\24).

ج - الآليات: اجب مباشرة على الصفحة (24\24).




المقياس : 2 : 3

مخفض السرعة


اللغة

Ar

تجارة		مدحرة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	23
تجارة		مدحرة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	22
تجارة		حلقة مرنة للعمود	1	21
	35NiCrMo16	عجلة مسننة	1	20
	C 45	خابور متوازي شكل (6×6×18)	1	19
	35NiCrMo16	عمود مسنن	1	18
	EN GJL 300	غطاء	1	17
	S285	لجاف	1	16
	EN GJL 300	كارتر	1	15
تجارة		حلقة مرنة للعمود	2	14
	Cu Sn9P	وسادة بكتف	2	13
تجارة		بساط متحرك	1	12
تجارة		طبل	1	11
تجارة		مرزة	1	10
	35NiCrMo16	عمود مستقبل	1	9
	35NiCrMo16	عجلة مسننة	1	8
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	7
	C45	سدادة تزييت	2	6
	EN GJL 300	غطاء	1	5
تجارة		مدحرة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	1	4
	EN GJL 300	غطاء	1	3
تجارة		فاصل كتامة طراز AS 20x36x6	1	2
	35NiCrMo16	عمود مسنن	1	1
الملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
Echelle 2 : 3	مخفض السرعة			اللغة
				Ar


ملف الموارد

خابور متوازي شكل A



d	a	b	j	k
12 à 17	5	5	$d-3$	$d+2.3$
17 à 22	6	6	$d-3.5$	$d+2.8$
22 à 30	8	7	$d-4$	$d+3.3$
30 à 38	10	8	$d-5$	$d+3.3$
38 à 44	12	8	$d-5$	$d+3.3$
44 à 50	14	9	$d-5.5$	$d+3.8$


حلقة مرنة للأعمدة



d	e	c	f	g
17	1	25.6	1.1	16.2
20	1.2	29	1.3	19
25	1.2	34.8	1.3	23.9
30	1.5	41	1.6	28.6
35	1.5	47.2	1.6	33
40	1.75	53	1.85	37.5



مدرجات ذات صف واحد من الكريات

بتماس نصف قطرى



d	D	B	r
17	47	14	1
20	42	12	0.6
20	47	14	1
25	47	12	0.6
25	52	15	1
30	55	13	1
30	62	16	1

فاصل كاتمة طراز AS




d	D	E
20	30	
	32	
	35	
30	40	
	47	
	52	

ملف الأجهزة:

1.4 دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي:

1- اتم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي:




2- دراسة الوظيفة الأساسية **Ft1** (نقل الحركة مع تخفيفها):


- اتم المخطط الوظيفي **FAST**:

الحلول التكنولوجية

الوظائف التقنية




3- اتم الرسم التخطيطي الحركي:



4- لضمان السير الحسن للجهاز ، المصمم وضع الشرط الوظيفي JA :

1- ما هي وظيفة الشرط JA؟

2- انجز سلسلة أبعاد الشرط JA.




3- احسب بعد المجهول لتحقيق هذا الشرط.

$$JA = 3^{+0.2} \quad A_7 = 3^{+0.1} \quad A_9 = 15^{+0.1}$$

6- دراسة الجهد المؤثرة على العمود المسنن (1):

1- مثل القوى المؤثرة على السن (1):



7-2 احسب عزوم الإنحناء (M_f):

6-2 احسب المزدوجة المحركة (C_m):

6-3 احسب القوة المماسية (F_t) حيث

$$d_1 = 33\text{mm}$$

6-4 احسب القوة النصف قطرية (F_r) علماً أن زاوية الضغط $\alpha = 20^\circ$.

7- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود المسنن (1) عبارة عن عارضة أفقية ذات مقطع دائري مملوء، خاضعة للجهود التالية:


$$\|F_r\| = 210,75\text{N} \quad \|A\| = 126,45\text{N}$$

$$\|B\| = 84,3\text{N}$$

سلم القوى:


سلم العزوم:

7- احسب الجهد القاطع (T):




ب - تحليل بنوي:

- 1 - دراسة تصميمية جزئية: لتحسين سير الجهاز والإشتغال في ظروف جيدة وآمنة، فتترجح التعديلات التالية:
- توجيه العمود (9) في الدوران بواسطة مدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
 - تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والعلبة المسننة (8).
 - ضمان كثامة الجهاز بفواصل كثامة ذو شفتين (طراز AS).



- 2 - دراسة تعريفية جزئية: اتمم الرسم التعريفي للعمود (9) بسلم 1:1 مستعينا بالرسم التجميلي (الصفحة 15/24) مع تسجيل :
- الأقطار الوظيفية والسمات الهندسية (بدون قيم).
 - الخشونة للأسطح الوظيفية (بدون قيم)




4-2 دراسة التحضير:


أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة أسلوب الحصول على القطع المكونة للمدربات :

1- يتم إنجاز الكريمة انطلاقاً من الخام (سلك معدني).



شكل 2






شكل 1

مستعيناً بالشكلين المقابلين (1) و (2) اشرح باختصار مبدأ الحصول على الكريمة:

.....
.....
.....
.....
.....

2- يتم إنجاز الجلبة الخارجية عن طريق تشغيل قضيب اسطواني وفق المراحل المبينة أدفه:




- اتمم الجدول الآتي:

الآلية	العملية	إسم الأداة	الرقم
			1
			2
آلة خراطة	تشكيل خارجي	أداة تشكيل	3
آلة خراطة	تشكيل داخلي	أداة تشكيل	4
			5

3- الجلبة مصنوعة من مادة 100cr6 اشرح هذا التعيين:

ب- تكنولوجيا طرق الصنع:

نقترح دراسة صنع العمود المسنن (18) المصنوع من المادة 35NiCrMo16 بسلسلة متوسطة.



ISO 1328

رتبة الدقة: 6

$\alpha=20^\circ$ زاوية الضغط:

عدد الأسنان: $Z=18$

خشونة جانب السن:

$m=2$ المديول:

- خصائص التسنين:

1- اكمل جدول


السلسل المنطقي لمراحل
الصنع التالي:
(الصنع بسلسلة متوسطة)

المنصب	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	100
	{(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)}	200
	{ (المركزة 20) (المركزة 11)}	300
	{(15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8)}	400
نحت المسننات	{(الأسنان 19)}	500
	{(18) (17) (16)}	600
منصب المراقبة	700


- عند الضغط على b_1 تبدأ عملية التسخيم التي تدوم 4 ثواني ثم تعود ساق الدافعة B .
- الضغط على الملنقط b_0 يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C لإخلاء المدحرة المشحمة نحو بساط الإلقاء.
- الضغط على الملنقط c_1 يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C . تنتهي الدورة عند الضغط على الملنقط c_0 .

العمل المطلوب:

- اتم مخطط Grafset مستوى 2 التالي الخاص بالنظام المدروس.




- 2. اتم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 شائي الإستقرار وتحكم هوائي.



انتهى الموضوع الثاني

- 2- اتم رسم الصنع الخاص بالمرحلة {200} موضحا الوضعية السكونية وأبعاد الصنع (بدون قيم بالنسبة للأبعاد المجهولة):



- 3- احسب السرعة الدورانية N لإنجاز التمرينة النهائية $f=0,1\text{mm/tr}$; $V_c=100\text{m/mn}$ للسطح (1) علما أن:

4- احسب سرعة التغذية V_f

- 5- ما هي الأداة الملائمة لمراقبة قطر الأسطوانة (1)?

ج- الآليات:

النظام الآلي الممثل في الصفحة (24/13) يشتغل وفق دفتر الشروط الوظيفي التالي:

- انطلاق الدورة بالضغط على الزر **Dcy** حيث يدور المحرك ($Mt=1$) لإيصال المدحرة أمام الدافعة A .
- الضغط على ملنقط الكشف k يؤدي إلى توقف المحرك ($Mt=0$) وخروج ساق الدافعة A لدفع المدحرة نحو منصة التسخيم.
- عند الضغط على الملنقط a_1 تعود ساق الدافعة A .
- الضغط على الملنقط a_0 يؤدي إلى صعود المدحرة إلى المشتم بخروج ساق الدافعة B .