

**١ . تعريف المنطق التعاببي**


هو المنطق الذي يأخذ بعين الاعتبار التسلسل الزمني لعدة حالات لنظام الى


**٢ . المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات GRAFCET****٢ . ١ - تعريف**

هو مخطط بياني يصف ويشرح كيفية سير الأنظمة الآلية

**٢ . ٢ - مكونات GRAFCET**

يتكون GRAFCET من مراحل وانتقالات متتالية ومرتبطة بواسطة وصلات موجهة





**المخمر في الوضعية السفلية**

**الاستقبالية :** هو شرط الانتقال  
ويكتب على يمين الانتقال



**الوصلات الموجهة :** تربط المراحل  
للإنتقالات و الانتقالات للمراحل .



### 3 . GRAFCET انواع


يهدف إلى وصف دورة دون الأخذ بعين الاعتبار تكنولوجية الوسائل المستعملة في التحكم و التنفيذ .

خاص بالتقنيات المستعملة في الجزء العملي ، يصف بدقة الترتيب الذي تشغله مختلف المنفذات والملقطات ، تعين فيه الأجهزة برموز


### 4 . 2 - مثال تطبيقي

نريد إنجاز ثقب على الصفيحة الممثلة على الشكل التالي  
العمل بسلسلة مستمرة على آلة ولذا نقترح استعمال  
آلة تخریم نصف آلية





مستوى 2 GRAFCET




#### 5 . قواعد تطور GRAFCET

**القاعدة 1**


مفترض على المرحلة الأولية أن تكون نشطة في بداية السير.

**القاعدة 2**

الانتقال قابل للجتاز و يجب أن يحتاز عندما تكون المرحلة السابقة نشطة و الاستقبال صحيح .



الانتقال مجذاز لأن  
الاستقبال صحيح




الانتقال مقبول ولكن غير مجذاز  
لأن الاستقبال غير صحيح




الانتقال غير مقبول لأن  
المرحلة 1 غير نشطة

اجتياز الانتقال يؤدي في آن واحد إلى تشغيل كل المراحل القادمة مباشرةً وإلى نزع تشغيل كل المراحل السابقة مباشرةً.


### القاعدة 3



الانتقال مختار ، المرحلة 3  
نشطة و المراحل 1 و 2 غير  
نشطة





الانتقال مقبول لأن المراحل 1 و  
2 نشطة



الانتقال غير مقبول لأن  
المرحلة 1 غير نشطة

عدة انتقالات القابلة للاجتياز في آن واحد تجتاز في آن واحد .


### القاعدة 4



إذا كان إنشاء التشغيل يطلب من نفس المرحلة أن تكون نشطة و غير نشطة فتبقى نشطة .


### القاعدة 5

## 6 - مراحل متعددة التحويلات




تباعد ب "و"  
تعمل المراحل  
13 و 11  
منفصلة  
عن بعضها وفي آن  
واحد

تقارب ب "و"  
لإكمال الدورة لا بد  
من إكمال كل  
المقاطع المنفصلة




تباعد ب "أو"  
يمكن العبور من  
ناحية واحدة فقط

تقارب ب "أو"




قفز مراحل

يتم قفز المراحل 6 و 7 ما دام شرط الانتقال لم يتتوفر



دورة كاملة




استئناف مراحل


يمكن إعادة المراحل 8 و 9 ما دام شرط الانتقال لم يتحقق

## 1 . تعريف المنطق التعاوني


2 . المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات  
2 . 1 - تعريف

## 2 . 2 - مكونات GRAFCET






3 . 2 - أنواع GRAFCET - GRAFCET مستوى 1




GRAFCET مستوى 2 -


2 . 4 - مثال تطبيقي  
نريد إنجاز ثقب على الصفيحة الممثلة على الشكل التالي  
العمل بسلسلة مستمرة على آلة التثقب ولذا نقترح استعمال  
آلة تحرير نصف آلية






## مستوى 1 GRAFCET






## مستوى 2 GRAFCET





## 5 . قواعد تطور GRAFCET



القاعدة 3



القاعدة 4



القاعدة 5

6 - مراحل متعددة التحويلات

